



INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI
ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA
VOLPE
ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

REV 00
Del 08/06/21
Pagina 1 di 8

SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI

ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U. c/o

L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA

CODA VOLPE

ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

Revisione	Data emissione	Descrizione
REV 00	08/06/2021	Prima emissione

Approvata da: Datore di Lavoro o suo delegato Dott. Salvatore VIRGILLITO	Emessa da: R.S.P.P. Dott. ing. Elio CUFFARI
--	---

Presa Visione: Direttore Tecnico Dott. Marco MORABITO	Presa visione: R.L.S. Sig. Marco BUSCEMI
---	--



INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI
ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA
VOLPE
ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

REV 00
Del 08/06/21
Pagina 2 di 8

SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA

1 PREMESSA

La presente informativa ai sensi di quanto prevede il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. è destinata ai Comuni conferitori ed alle imprese trasportatrici da questi incaricate per renderli noti dei rischi specifici dell'impianto di trattamento RSU meccanico biologico della Sicula Trasporti SpA (di seguito indicato anche come "Gestore") sito c/o c.da Coda Volpe s.n. – Catania.

Quanto riportato nel presente, ovvero i rischi specifici e le misure di prevenzione ed emergenza, sono un estratto della più generale valutazione dei rischi condotta con la stesura del D.V.R. aziendale.

2 PRINCIPALI RISCHI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RELATIVE ALLE SOLE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO RSU

In relazione alla sola attività di conferimento RSU le lavorazioni ed i processi produttivi sono i seguenti:

Attività	Soggetti coinvolti
Verifica dei requisiti di ammissibilità e pesa	GESTORE e TRASPORTATORE
Transito dei mezzi conferitori all'interno dell'impianto	TRASPORTATORE
Accesso all'area di conferimento ed individuazione area di scarico	GESTORE e TRASPORTATORE
Scarico dei RSU trasportati ed approntamento del mezzo per riprendere la marcia	TRASPORTATORE
Movimentazione RSU con pala	GESTORE
Uscita da area conferimento e transito all'interno dell'impianto sino al sistema di pesa	TRASPORTATORE
Pesa finale e sottoscrizione documenti	GESTORE e TRASPORTATORE
Interventi di manutenzione sui mezzi del trasportatore in caso di avaria (eventuale ed occasionale)	TRASPORTATORE

Tali attività comportano i seguenti RISCHI.

2.1 RISCHIO INTERAZIONE CON IL TRAFFICO – INVESTIMENTO / COLLISIONE

Rischi da interferenza derivanti dalla interazione con il traffico sia di altri mezzi di conferimento che dei mezzi d'opera del Gestore, rischio generale di natura infortunistica, nelle aree di transito, dovuto alla circolazione dei mezzi.

Per questo fattore di rischio è necessario rispettare:

- i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;

	INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO	REV 00 Del 08/06/21 Pagina 3 di 8
SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA		

- le regole generali di circolazione della segnaletica verticale ed orizzontale;
- la distanza di sicurezza da altri mezzi;
- obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità – classe 2.

2.2 RISCHIO INCENDIO / ESPLOSIONE

Il rischio è generico e non specifico all'attività di conferimento. L'impianto è dotato di presidi antincendio, segnalati dalla relativa cartellonistica.

Per questo fattore di rischio è necessario rispettare:

- Divieto di fumare;
- Divieto Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) e/o usare fiamme libere.

2.3 RISCHIO SCIVOLAMENTO

Il rischio è generico e non specifico all'attività di conferimento, ma di alta probabilità all'interno dell'area di conferimento vista la presenza di residui di RSU nella pavimentazione, ove il personale del trasportatore deve necessariamente effettuare alcune operazioni da terra.

Per questo fattore di rischio è necessario indossare idonee calzature ed operare con la dovuta cura.

2.4 RISCHIO RUMORE

Il rischio è generico e non specifico all'attività di conferimento, per altro occasionale visto che le fasi di conferimento in genere sono limitate nel tempo.

Per questo fattore di rischio, nei soli casi in cui dovesse essere necessaria una presenza prolungata, è obbligatorio l'utilizzo di DPI a protezione dell'udito.

2.5 RISCHIO BIOLOGICO

Rischio derivante dal contatto potenziale con agenti biologici per i luoghi nei quali è possibile l'esposizione per i lavoratori ad agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici. L'attività svolta è compresa tra quelle riportate nell'allegato XLIV del D.lgs. 81/08 "Elenco esemplificativo di attività che possono comportare presenza di agenti biologici" e più precisamente al punto 6 "Attività in impianti di smaltimento di rifiuti e rifiuti speciali potenzialmente infetti".

Per questo fattore di rischio è necessario indossare i DPI previsti, in particolare mascherina, guanti ed ove necessario tuta di protezione.

	INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO	REV 00 Del 08/06/21 Pagina 4 di 8
SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA		

2.6 RISCHIO POLVERI

Rischi derivanti dalla presenza di polveri. Si tratta di un rischio generico e non specifico e per altro occasionale per la attività di conferimento in caso di imprevedibile e straordinaria lavorazione che viene effettuata per motivi contingibili ed urgenti.

Per questo fattore di rischio è necessario indossare i DPI previsti, in particolare mascherina, guanti ed ove necessario tuta di protezione.

2.7 RISCHIO ELETTROCUZIONE

Il rischio è generico e non specifico all'attività di conferimento, per altro occasionale nei casi in cui a seguito di avarie del mezzo sia necessario intervenire previa autorizzazione del Gestore.

Per questo fattore di rischio è necessario che:

- L'azienda trasportatrice deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- L'azienda trasportatrice deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

2.8 RISCHIO CONTAGIO COVID - 19

Il rischio è generico e non specifico all'attività di conferimento.

Per questo fattore di rischio è necessario rispettare le norme anti-contagio previste dal Ministero della Salute ed attuate dal Gestore dell'impianto, in particolare:

- accedere all'interno delle aree aziendali solo se la misura della temperatura corporea sia inferiore a 37,5% ed in assenza di altri sintomi;
- E' fatto obbligo per tutti i lavoratori mantenere il distanziamento con altri lavoratori ed evitare assembramenti;

- E' fatto obbligo per tutti i lavoratori utilizzare la mascherina correttamente indossata FFP2 o superiore e lavarsi spesso le mani con prodotti idonei;
- E' fatto divieto per tutto il personale delle ditte trasportatrici di utilizzare i bagni e gli spogliatoi destinati al personale del gestore;
- Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre e tosse secca o altri sintomi procedere immediatamente al suo allontanamento dal luogo di lavoro, facendolo recare immediatamente al proprio domicilio, dove dovrà contattare il proprio medico curante, ovvero indirizzarlo c/o i centri regionali per l'esecuzione del tampone rapido (attualmente attivo centro c/o l'ex mercato ortofrutticolo in via Forcile a Catania);
- Nei casi di positività il datore di lavoro della ditta trasportatrice (o suo delegato presente sui luoghi di lavoro) dovrà collaborare con il gestore per individuare tutti i soggetti che potrebbero avere avuto rapporti con il soggetto eventualmente riscontrato come positivo.

3 NORME COMPORTAMENTALI – Divieti ed obblighi generali

Oltre a quanto indicato con la analisi dei Rischi di cui all'art. 2, durante le varie fasi del conferimento **è assolutamente vietato**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- fumare o utilizzare fiamme libere;
- assumere cibi o bevande;
- scendere ed allontanarsi dal proprio mezzo lasciandolo incustodito;
- eseguire qualsiasi manovra di manutenzione del proprio mezzo (salvo che non sia stata espressamente autorizzata dal Gestore);
- parcheggiare o stazionare al di fuori delle aree consentite;
- mettere in marcia il mezzo con il portello di carico aperto o il cassone sollevato;
- effettuare cernite o recuperi di materiali dai RSU posti sul proprio mezzo e/o successivamente alla fase di scarico;
- accedere nelle altre aree dell'impianto differenti da quelle riservate al conferimento;
- accedere all'interno dell'impianto nei casi in cui si manifestino sintomi riconducibili al virus pandemico denominato COVID-19.

Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è obbligatorio**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- Rispettare all'interno del sito i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;
- In caso di incolonnamento rispettare adeguata distanza di sicurezza da altri mezzi;
- Adempiere ad eventuali operazioni di preparazione del proprio mezzo allo scarico esclusivamente nelle aree consentite;
- Rendersi disponibili e collaborativi verso il personale del Gestore addetto alle mansioni di pesa, controllo e scarico/movimentazione;



INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI
ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA
VOLPE
ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

REV 00
Del 08/06/21
Pagina 6 di 8

SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA


- Eseguire scrupolosamente le disposizioni ricevute dagli addetti del Gestore sia durante le procedure di pesa che durante le operazioni di conferimento;
- Segnalare tempestivamente agli addetti del Gestore eventuali situazioni anomale o pericoli rilevati;
- Rimanere dentro la propria cabina di guida durante le operazioni di pesa e scarico, salvo che durante le operazioni che necessariamente si devono effettuare da terra.

4 DPI OBBLIGATORI

L'autista, e l'addetto allo scarico (ove presente) scendendo dall'automezzo, devono indossare i seguenti DPI:

- Scarpe antinfortunistiche rispondenti almeno ai requisiti della norma EN ISO 20345, categoria S1P o S3.
- Indumenti ad alta visibilità rispondente almeno alla classe 2 della Norma EN 20471.
- Mascherina FFP2 o di caratteristiche superiori.
- Casco di protezione in tutti i casi sia necessario operare a ridosso o in prossimità dei portelloni di scarico del proprio mezzo.
- Altri DPI previsti dalla analisi dei rischi di cui all'art 2 ovvero previsti dall'analisi dei rischi effettuata dal datore di lavoro della ditta trasportatrice.

5 STRALCIO PLANIMETRIA IMPIANTO



CERCHIATA IN ROSSO AREA CONFERIMENTO (piazzale esterno ed area interna) e percorsi da seguire per ingresso ed uscita.



INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI
ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA
VOLPE
ALL. B) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

REV 00
Del 08/06/21
Pagina 8 di 8

SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA

6 MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI

Le figure con ruoli di responsabilità e gestione delle emergenze da parte del Gestore per le attività di conferimento sono:

RESP. IMPIANTO TRATTAMENTO sig. Marco BUSCEMI **345 8661028**

RESP. PESA E AREA BILICI sig. Salvatore ILLUMINATO **347 8982278**

COMPITI A CARICO DEL GESTORE:

- Attuare controllo del traffico;
- Gestione delle emergenze;
- Verifica utilizzo dei DPI da parte del personale della ditta trasportatrice;
- Verifica rispetto procedura di sicurezza del 8/6/21 REV 00 inerente le istruzioni operative per le operazioni di conferimento delle ditte trasportatrici.

COMPITI A CARICO DEL TRASPORTATORE

- Rispettare istruzioni del Gestore;
- Verificare efficienza dei mezzi in genere ed in particolare dei relativi dispositivi di sicurezza;
- Effettuare idonea informazione al proprio personale;
- Dotare il proprio personale di idonei DPI.

7 VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione della presente informativa la ditta che effettua il trasporto ed il Comune conferitore dichiarano di conoscere le informazioni sui rischi specifici delle attività di conferimento rifiuti all'interno dell'impianto di trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA.

La ditta trasportatrice si impegna inoltre ad informare il proprio personale circa i contenuti della presente ed è a conoscenza che il Gestore, con il fine di tutelare i propri lavoratori, potrà non consentire l'accesso a mezzi o personale del trasportatore qualora non siano rispettate le relative misure di sicurezza.

Firma per Presa Visione ed Accettazione	
Data:	Data:
II TRASPORTATORE	II COMUNE CONFERITORE